



Die von der Maschine kommende, 3-phasige Eingangsspannung wird bei "R", "S", "T" angeklemmt.

Bei 380/400 Volt werden 4 mit 7, 5 mit 8 und 6 mit 9 gebrückt.

Bei 200/230 Volt werden 1 mit 7, 2 mit 8 und 3 mit 9 gebrückt.

Außerdem 4, 5, 6 kurzgeschlossen.